

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

2

Zał.Nr: 3

Miejscowo : Kłoda

Gmina: Rydzyna

Powiat: leszczy ski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Sie kanalizacyjna i pompownia

Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp. J.

Wiercenie: PGiG ManGeo









Dozór geol.: mgr Robert Wróbel

Rz dna: 84.00 m n.p.m.

Gł boko : 3.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2017-07-14

Wiercenie	Gł boko zwierniadia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotno	Stan gruntu	Ilo wałczkowa	ID	IL	Warstwa geotechniczna			
			[m]											[m]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
 <div>2.00</div>		Nasypy				nasyp niekontrolowany czarny	nN (PdH, Cegła)		In							
		Nasyp			0.40				mw							
					1.0		piasek drobny jasnobr zowy									
					1.50		piasek drobny jasnoszary	Pd	w					szg	0.43	la
					2.0		piasek drobny szary		nw							
					2.00											
					3.0											
					3.00											

Rysunek wykonano programem "GeoStar"